



FICHE

# Le devenir

## des églises



UN BÂTIMENT DISCRET MAIS  
MIS EN SCÈNE PAR  
LA PLACETTE À L'ÉCHELLE  
DU VILLAGE



UN ETAT SANITAIRE ET  
TECHNIQUE ASSEZ MITIGÉ



### PUXIEUX ÉGLISE SAINTE-CÉCILE

Sainte-Cécile est une petite église de village, discrète et ordinaire. Si le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite, il reste enclavé avec peu de stationnements disponibles. L'état sanitaire de l'église se dégrade rapidement. Il devient nécessaire de poser la question de l'évolution de ce bâtiment.



Imprimerie CD 54 - Septembre 2018



FICHE

# Le devenir

## des églises



### ÉGLISE GRANGE

Une placette commémorative et un bâtiment discret

### PUXIEUX


#### ÉGLISE SAINTE-CÉCILE

Construite au XVIII<sup>ème</sup> siècle et remaniée au XIX<sup>ème</sup> siècle, l'église de Puxieux est un bâtiment à plan allongé, une église-grange de taille modeste.

ÉGLISE PAROISSIALE  
XVIII<sup>ème</sup> et XIX<sup>ème</sup> siècles  
258 habitants

#### UNE ÉGLISE DISCRÈTE

L'église est peu visible, que ce soit dans le paysage ou dans le village. Sa taille et sa position en retrait de la rue contribuent à son effacement. Derrière une placette commémorative, le clocher assez bas est discret. L'état sanitaire de l'église est mitigé.







## APPROCHE URBAINE ET PAYSAGÈRE

### Situation de l'église

L'église est desservie par une placette (a) avec un monument aux morts. L'entrée se fait par la tour latérale (b).

### Présence de monument/bâti/cimetière

Monument commémoratif, sacristie accolée.

### Stationnement / Personne à mobilité réduite (PMR) existant

Pas de parking officiel / Entre 3 et 5 places de stationnement près de l'église / PMR.

### Bâtiment accessible PMR

Oui.



1. Une église enclavée

2. La petite place et le monument aux morts



### Une situation urbaine enclavée

L'église reste un bâtiment discret et enclavé malgré la petite place du village qui lui sert de parvis. Les possibilités de stationnement sont très réduites.



## PATRIMOINE ET HISTOIRE

### Époques architecturales

Le bâtiment actuel date du XVIII<sup>ème</sup> siècle, il a été remanié au XIX<sup>ème</sup> siècle. La tour hors-œuvre en façade fait office de porche.

### Documents d'urbanisme / protections

Pas de prescriptions particulières.

### Mobilier / objets / peintures

Non classé : statue de Saint Jean-Baptiste XIX<sup>ème</sup> siècle.

Vitraux XIX<sup>ème</sup> siècle non signés.



3. Le plafond en plâtre et le chœur en voûtes d'ogives

4. Le mobilier ordinaire du XIX<sup>ème</sup> siècle



### Un bâtiment ordinaire

L'architecture de l'église est plutôt ordinaire, ainsi que le mobilier. L'édifice est simple.



## APPROCHE TECHNIQUE ET SANITAIRE

### Capacité d'accueil

120 personnes

### Dimensions principales / Volume

Emprise au sol	428,68 m <sup>2</sup>
Largeur nef	9,12 m
Longueur nef	13,03 m
Hauteur nef	6,18 m
Surface nef	118,84 m <sup>2</sup>
Volume nef	5 272,93 m <sup>3</sup>

### Travaux / Entretien

Pas de travaux depuis longtemps. Seuls les vitraux ont été refaits à neuf en 2009-2010. Entretien une fois par an.

### Matériaux de construction

Pierre, moellon, enduit, tuile.

### État technique

Problèmes d'humidité murs et plafond (infiltrations). Enduit dégradé.

### Chauffage / Électricité

Aucun / Électricité pas aux normes.

### Un bâtiment en état moyen

L'église présente des problèmes d'humidité de différents type. L'enduit extérieur commence également à se dégrader.



5. La nef est humide : remontées capillaires dans les murs et infiltrations dans le plafond

6. L'enduit extérieur dégradé



## USAGES ET FRÉQUENTATIONS ACTUELS

### Usages culturels actuels

L'église accueille 1 à 3 cérémonies par an

### Démarche de concertation citoyenne engagée

Non.

### Usages autres

Aucun.

### Une église peu fréquentée

L'église est ouverte à l'occasion de la fête patronale et de quelques autres cérémonies par an. Non chauffée, elle n'est pas utilisée en hiver.